

# **GROUPE RENAULT**

## **Uzinele Dacia au fost recertificate ISO 14 001**

**Automobile Dacia a fost auditată și recertificată ISO 14 001 de către institutul independent SGS (Societe Generale de Surveillance) pentru sistemul de management al calității mediului.**

În cadrul auditului desfășurat în perioada 9-12 iunie 2014, au fost verificate toate activitățile conform cerințelor Referențialului ISO 14 001/2004.

La finalul auditului, auditorii au precizat că nu au constatat neconformități și au notat șapte oportunități de ameliorare (piste de progres). Totodată, au constatat progrese remarcabile în evoluția Sistemului de Management al Mediului pentru îmbunătățirea performanței globale de mediu, în acord cu politica de mediu a Dacia.

Aceste progrese au fost posibile atât prin implicarea managementului până la cel mai înalt nivel, prin implicarea tuturor salariaților în menținerea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management al Mediului, cât și prin multitudinea de investiții realizate de Renault în România pentru diminuarea impactului asupra mediului înconjurător.

Certificată ISO 14 001, Dacia a investit aproximativ 27,8 de milioane de euro în protecția mediului în ultimii 13 ani în tratarea apelor uzate, a deșeurilor, a aerului, protecția solului și în resurse naturale.

Un sistem de management al calității presupune existența unei politici durabile și a unor obiective prioritare pentru creșterea nivelului de satisfacție a clienților unei companii. La Dacia, aceste obiective sunt urmărite pe parcursul tuturor etapelor ciclului de viață ale unui automobil, începând cu faza de concepție, fabricație, până la cea de comercializare și servicii post-vânzare.

Dintre cifrele semnificative, putem menționa că pentru fabricarea vehiculelor au scăzut\*:

- cu 80,7% consumul de energie;
- cu 21% cantitatea de gaze cu efect de seră;
- cu 52,63% cantitatea de compuși organici volatili (COV);
- cu 93% consumul de apă;
- cu 98,3 % cantitatea de metale grele evacuate în apă;
- cu 94,5% cantitatea de deșeuri expediate într-un depozit pentru eliminare.

\*consumuri/vehicul fabricat